

TI-BO

EL EXTRAEDOR DE TELAS

CONTEXTO

Tras la **globalización** y aumento del **comercio externo**, la industria chilena textil se vio afectada en la productividad y alcance; imposibilitando las oportunidades de expansión, generando un estancamiento laboral.

MÁS DE 200
TIENDAS/PYMES TEXTILES AFECTADAS.

INVESTIGACIÓN

Se descubrió como problemática la dificultad de extraer los rollos dado que estos están a **gran altura o apilados**, teniendo que recurrir a escaleras y un exceso de fuerza para su extracción.

7 DE CADA 10
TRABAJADORES
RECURREN A
ESCALERAS.



4 DE CADA 10
TRABAJADORES
PRESENTAN
DOLORES.




OPORTUNIDAD

Dificultad para los trabajadores de extraer los rollos de donde están almacenados.

SOLUCIÓN

TI-BO facilita **la extracción de los rollos**, principalmente, de aquellos lugares de difícil acceso. El cual consistirá en una barra con un mecanismo en forma de "T" en uno de sus extremos con la funcionalidad de caber por el orificio del tubo del rollo para poder sujetarlo **mediante sus pestañas**.




REQUERIMIENTOS



MODO DE USO

1 Inclinar la barra en dirección al rollo de tela seleccionado para extraer (considere que las pestañas deben de estar comprimidas).



2 Introducir la barra por el orificio del rollo hasta el final.



3 Apretar el mango, haciendo que las pestañas se abran y sostengan el tubo del rollo.



4 Levantar la barra, para finalmente sacar el rollo de tela de su sitio.

